

همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی عکس دار به همراه موارد زیر الزامی می باشد .

۱- جوشکاری لوله های گاز خانگی SMAW (۱۰ عدد الکتروود + یک متر لوله سیاه نمره ۱ یا ۱۰/۵ اینچ)

۲- جوشکاری لوله های فولادی (۱۰ عدد الکتروود ۷۰۱۸+۶۰۱۰+ لوله مونتاژ شده ۴ یا ۶ اینچ به ضخامت ۸-۶ میلی متر)

۳- جوشکار MAG-CO2 (یک متر تسمه به عرض ۴ تا ۶ سانتی متر و ضخامت ۳ تا ۵ میلی متر)

۴- جوشکاری آرگون TiG-Argon متر

۴-۱) فولادهای زنگ نزن + ورق ۲ میلی متر به عرض ۴ تا ۶ سانتی متر استنسل استیل طول ۴۰ سانتی متر

۲-۴ فولاد معمولی ورق ۲ میلی متر ۲۰*۲۰ سانتی متر + سیم جوش آرگن (فیلر)

۵- جوشکاری برق سازه SMAW (یک متر تسمه به عرض ۴ تا ۶ سانتی متر و ضخامت ۳ تا ۵ میلی متر + الکتروود ۶۰۱۳)

۶- جوشکاری برق مخازن SMAW (الکتروود ۷۰۱۸+۶۰۱۰+ یک متر تسمه به عرض ۵ تا ۱۰ سانتی متر و ضخامت ۵ تا ۱۰ میلی متر)